


Représenter, sur les trois vues, le trou taraudé défini ci-dessous :

- Diamètre nominal : M20 (pas = 2,5 mm)
- Profondeur de perçage : 50
- Profondeur de taraudage : 40

Coter le trou taraudé sur la vue de face (diamètre nominal et profondeur).


A-A



Terminer la représentation de la vis définie ci-dessous :

- Diamètre nominal : M20
- Longueur de la tige : 80
- Longueur filetée : 52

Donner la désignation de cette vis.



Terminer la représentation de la vis implantée dans le trou taraudé.

Penser à représenter le trou de passage avant de tracer les hachures.

