Ethan E.

Luc V.

Paul A.

Partie 1 : Cahier des charges


- A qui rends service cette innovation et dans quel but
- Ecologie
- Matériaux

Partie 2 : La réalisation des pièces sur SolidWorks

- Modélisation et utilisation des pièces

Partie 3: Le codage, le montage et l'assemblage


- Présentation programme
- Présentation câblage
- Présentation assemblage





N°	Fonctions	Critères
FP1	Permettre aux usagers de passer d'une rive à l'autre	- Pente - Croissement des usagers (largeur pont) - Longueur pont
FC1	S'intégrer à l'environnement, être esthétique	Environnement de la rivière, de la ville
FC2	Permettre aux usagers d'évoluer en sécurité	- Garde-corps (hauteur) - Revêtement
FC3	Permettre aux bateaux de passer	-hauteur -distance
FC4	Résister à la circulation, aux intempéries	-matériaux -superficie du projet
FC5	Être économiquement pertinent	- cout des matériaux

- Ficelle
- Servomoteur
- Poulie
- Détecteur Ultrason
- Planche de bois
- Câble électronique
- Capteur fin de course
- Batterie









```
te bon code
bonst byte TRIGGER PIN - 2/ // Broche TRIGGER
const byte ECHO_PIN = 3; // Broche ECHO
const byte FC_haut = 12: // Broche ECHO
const byte FC bas = 13;
                         // Broche ECHO
const byte moteur_D = 6; // Broche ECHO
const byte moteur G = 7/ // Broche ECHO
const unsigned long TIMEOUT = 25000UL; // 25ms = ~Sm & 340m/s // Constantes pour le timeout
const float SOUND SPEED = 340.0 / 1000; // Vitesse du son dans l'air en mr/us
#include chervo.ho
Servo Servo D;
Servo Servo G/
void lever pont() (
  Serial .printin ("lever pont");
  boolean fin-digitalRead (FC haut); // bouton active
  while (fin--HIGH) (
    Servo D. writeMicroseconds (1600); // Servomoteur vitesse
    Servo G. writeMioroseconds (1600) /
    delay (50);
    fin-digitalRead(FC_haut): // Post s'arrête
    Serial.println(fin);
  Servo D. writeHicroseconds (1500) :
  Servo_G.writeMicroseconds(1500);
void beisser pont() (
  Serial printin ("baisser pont");
  boolean fin-digitalRead(FC_bas); // bouton active
  while (fin=BIGH) (
    Servo D. writeMicroseconds (1400): // Servomoteur Vitesse
    Servo G.writeMicroseconds (1400);
    delay(50);
    fin-digitalRead(FC bas); //Pont s'arrête
    Serial printin(fin) /
```

```
Servo_D.writeHitrosecuads (1500);
 Servo G.writeMicroseconds (1900):
wold setup() (
 Serial.begin(115200);
 puraMode (FC_heut, IMPOT_DULLUD);
 pinMode (FC bas, IMPUT FULLUF);
 Servo D. attach (moteur Dir
 Servo G. attach (moteur G) /
 paratode (ECHO PIN, INPUT);
 pinkode (TRIGGER_PIM, OUTPUT);
 digitalWrite (TRIGGER_PIN, LOW); // La broche TRIGGER doit être à LOW au repos
void loop() (
 // Lance une mesure de distance en envoyant une impulsion EIGE de 10us sur la broche TRIGGER
 digitalWrite (TRIGGER_PIN, HIGH);
 delaymicrosecondo (10) /
 digitalWrite (TRIGGER PIN, LOW);
 // Mesure le temps entre l'envoi de l'impulsion últrasonique et son écho (s'il existe)
 long mesure = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, TIMEOUT);
 //Calcul la distance à partir du temps mesuré
 float distance wm = mesure / 2.0 * SOUND SPEED;
 Serial.print("Distance: ");
 Serial.print(distance_nm);
 Serial.println(" mm"); // Benvoie une distance en ma toute les 2s.
 delay(3000);
 if ( distance_mm<125 ss distance_mm>28 ) {
     lever pont():
 else [ beisser_pont(); } // 51 la distance renvoyée est inférieur a 50mm la fonction "lever_pont" s'active
                            // et dans le cas contraire la fonction "balaser pont" s'active.
```

