

11	2	Rivet creux, 3-0,3-8		NF R 93-507
10	1	Capot	X 30 Cr 13	
9	1	Cosse de branchement de 8	Cu Zn 39 Pb 2	
8	1	Piste d'alimentation	Cu Zn 39 Pb 2	Collée dans 1
7	2	Cosse de branchement de 6	Cu Zn 39 Pb 2	
6	1	Résistance bobinée		Collée dans 1
5	1	Contact de curseur	Cu Zn 39 Pb 2	
4	1	Curseur	PA6/6	Nylon
3	1	Arrêt de vis	X 30 Cr 13	
2	1	Vis de réglage	X 30 Cr 13	
1	1	Corps	PA6/6	Nylon
REP.	NB.	DESIGNATION	MATIERE	OBS.
		POTENTIOMETRE AJUSTABLE		
A4		Nomenclature		